

Hansa Sokkel

Vandeniniai dažai cokoliams

- Puikiai sukimba su paviršiumi
- Suformuoja drėgmei bei rūgštims atsparią plėvelę
- Geras atsparumas klimatui
- Lengva valyti



TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas	Tinka naujoms ir anksčiau dažytoms betoninėms ar tinko plokštėms ir kitiems betono paviršiams gyvenamuosiuose, pramoniniuose ar komercinės paskirties, sandėlių pastatuose. Taip pat tinka mineralinėms plaušo plokštėms, cinkuotiems ir lengvųjų metalų paviršiams (pvz., lietvamzdžiams). Netinka stogams dažyti.	
Blizgumo laipsnis	Matiniai	
Išėiga (vienam sluoksniui)	4-8 m ² /l betono ar tinko paviršiams; 6-10 m ² /l mineralinėms plaušo plokštėms; 8-10 m ² /l cinkuoto metalo paviršiams. Dažų išėiga priklauso nuo paviršiaus šiurkštumo ir dažymo metodo.	
Spalva	Dažus galima naudoti baltus (A bazė), arba spalvintus (A ir C bazės) pagal <i>Tikkurila Fasadinių spalvų</i> spalvyną. Spalvoti dažai nekeičiami ir atgal negražinami.	
Baziniai dažai	A ir C bazės	
Darbo įrankiai	Dažykite voleliu, teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštuvo antgalis 0,018" - 0,023" arba 0,460 - 0,580 mm.	
Džiūvimo laikas	Po 1 val. nelimpa dulksės; po 2 val. galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).	
Įrankių valymas ir skiediklis	Vandeniui. Skiesti iki 5% dažų pagal tūrį.	
Sandėliavimas	Saugokite nuo užšalimo!	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 38%.	
Tankis	1,2-1,3 kg/l, priklausomai nuo bazės ir spalvos (ISO 2811).	
Vandens garų pralaidumas	S _{d, H2O} < 0,5m, dažant pagal gamintojo instrukciją (ISO 7783-2).	
Vandens įgeriamumas	W < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}), dažant pagal gamintojo instrukciją (EN 1062-3).	
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L; 9 L.	



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas mineralinis paviršius:

Naujus betono paviršius galima dažyti tik po pirmo šildymo sezono, t.y. po to, kai išgaruoja drėgmės perteklius ir betonas tampa pralaidus šilumai. Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima tik jiems pilnai sukietėjus, t.y. po 1-2 mėn. Nuvalykite dulkes, purvą, druskas, atplaišas ir kitus nešvarumus stipria vandens srove ar plieniniu šepėčiu. Dumblių ar pelėsių paveiktus paviršius nuvalykite valikliu *Tikkurila Homeenpoisto* pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. Norėdami pagerinti adheziją, nuvalykite nuo betono cemento klijus, o prieš gruntavimą ant betono paviršiaus susidariusį blizgantį sluoksnį pašlifaukite smėliasraute ar plieniniu šepėčiu.

Nedažyti cinkuoti ar lengvojo metalo paviršiai:

Nuvalykite dulkes, rūdis ir kitus nešvarumus. Paviršių nuplaukite valymo priemone *Tikkurila Panssaripesu* pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. Blizgius paviršius pašlifaukite švitrinu popieriumi arba vandens ir smėlio mišiniu, nuvalykite šlifavimo dulkes. Nuvalytus metalo paviršius nugaruntuokite grunto *Korrostop* arba *Korrostop Plus*.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite atsilupusius, suskilusius, besikreiduojančius dažus, nestabilią dekoratyvinę dangą ar pan. smėliasraute, plieniniu šepėčiu ar aukšto slėgio plovikliu. Atidengkite betono ar tinko paviršiuje esančius plyšius, nuo metalines armatūros pašalinkite rudis ir uždažykite antikoroziniais dažais. Visi paviršiaus defektai turi būti pataisyti laikantis statybinių medžiagų specifikacijų. Paviršiaus nelygumus užglaistykite tinkamu cemento mišiniu arba kalkių ir cemento skiediniu. Nešvarius paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. Dumblių ar pelėsių paveiktus paviršius nuvalykite valikliu *Tikkurila Homeenpoisto* pagal gamintojo nurodytas instrukcijas.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra tarp +5 °C ir +28 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, atskieskite vandeniu iki 5% tūrio. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį grunto visam pasirinktam plotui. **Dėmesio!** Prieš dažydami uždenkite langus, metalines apdailos detales ir pan., taip apsaugosite jas nuo tiškalių ar nubėgusių dažų.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršių galima valyti praėjus 1 mėnesiui po dažymo. Rekomenduojame paviršių valyti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad drėgnas valymas gali šiek tiek pakeisti paviršiaus spalvą. Prieš plovimą pašalinkite nuo paviršiaus purvą ar kitus nešvarumus. Jei ant nudažyto paviršiaus atsirado pelėsis ar dumbliai, nuplaukite jį *Tikkurila Homeenpoisto* valikliu, gausiai perplaukite vandeniu ir perdažykite.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <40 g/l (A/c subkategorija, 40 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo užšalimo!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

